



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

« 08 » 08 2016 р.

м. Київ

№ 77/роз

Про внесення змін (доповнення)
до Розпорядження НАУ
від 13.04.2016 року №40/роз
«Про покращення стану матеріально-технічної бази
НАУ і першочергові ремонтно-будівельні роботи
у 2016-2017 рр.»

У зв'язку з тим, що комплектуючі (віконна фурнітура) були закуплені виключно для об'єктів перерахованих в додатку № 1 розпорядження № 40/роз від 13.04.2016 року та відповідно до службової записки № 436 від 12.07.2016 року, з метою забезпечення належного виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах в Національному авіаційному університеті, а також враховуючи заявки на аварійні ремонти аудиторій і необхідність виконання ремонтних робіт в гуртожитку № 6 на 5му поверсі.

ЗОБОВ'ЯЗУЮ:

1. Внести зміни в додаток № 1 «Узагальнений план першочергових ремонтно-будівельних робіт на об'єктах НАУ у 2016-2017 рр» до розпорядження № 40 від 13.04.2016 року «Про покращення стану матеріально-технічної бази НАУ і першочергові ремонтно-будівельні роботи у 2016-2017 рр.», а саме:

1.1. розділ «Гуртожитки» доповнити пунктом 9 наступного змісту:

9.	Гуртожиток № 6	1. Ремонт 5 ^{го} поверху	10 секцій
----	----------------	-----------------------------------	-----------

1.2. пункт 3 Розділу «Корпуси» викласти у новій редакції:

3.	Корпус № 5	1. Ремонт 3-ох аудиторій (Центр імені Академіка Г. Пухова) 2. Ремонт коридору та переходу з 2-го до 5-го корпусу. 3. Аварійний ремонт підлоги аудиторій 613 4.. Аварійний ремонт аудиторії 004 5. Ремонт аудиторії 713 (комп'ютерний клас)	
----	------------	--	--

1.3. пункт 8 розділу «Корпуси» доповнити підпунктом 2 наступного змісту:
«2. Заміна вікон в аудиторіях 8.1203 та 8.1205»

1.4. пункт 9 розділу «Корпуси» доповнити підпунктом 2 наступного змісту:
«2. Аварійний ремонт фасаду»

1.5. пункт 10 розділу «Корпуси» доповнити підпунктом 2 наступного змісту: «2. Аварійний ремонт аудиторії 115»

1.6. підпункт 4 пункту 18 розділу «Корпуси» викласти в новій редакції: «4. Заміна аварійних вікон 20 шт.»

1.7. пункт 21 розділу «Корпуси» доповнити підпунктом 1 наступного змісту: «1. Косметичний ремонт»

2. Контроль за виконанням цього розпорядження лишаю за собою.

Проректор
з господарської роботи

В. В. Войцехівський

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ